

Chaudronnier soudeur (H/F)

38630 LES AVENIERES VEYRINS THUELLIN [Accéder à l'annonce en ligne](#)

 Contrat de travail temporaire

 Temps plein

 Dès que possible

 Ouvert aux personnes en situation de handicap

 Durée : 6 mois

L'entreprise

Cette entreprise se spécialise dans la conception et la réalisation de solutions industrielles sur mesure pour les centres de tri et les installations de traitement des déchets, avec une expertise en ingénierie de process et fabrication en France, collaborant avec l'agence Actual La Tour du Pin qui dispose de 600 agences et 3550 collaborateurs.

Notre équipe, Rachel, Jordan, François et Céline vous attendent pour vous conseiller et construire ensemble votre projet.

Le poste

Actual recrute : Chaudronnier Soudeur (h/f) expérimentée sur Les Avenières Veyrins Thuellin (38630).

Le chaudronnier soudeur a pour mission principale de produire des pièces uniques, des pièces primaires ou des sous-ensembles chaudronnés.

Respecter les procédures en vigueur en prenant soin des outils, accessoires et matériels confiés.

Exécuter son travail en veillant au respect des procédures qualité en vigueur et des règles de sécurité.

Travail en équipes 2x8 avec un temps plein de 39 heures par semaine.

Le taux horaire 14€ + selon votre profil et votre expérience.

Être intérimaire avec ACTUAL vous permet également de profiter de nombreux avantages tels que :

- 10% d'IFM et 10% d'ICP + Autres primes -> Un compte épargne temps ayant un taux de 12%
- Des acomptes à la semaine
- D'une mutuelle dès la première heure de travail
- De nombreux services complémentaires (aide au logement, garde des enfants, location de voiture)
- Des entretiens de sécurisation de parcours pour construire ensemble votre avenir professionnel (détail en agence)
- Un accompagnement de proximité durant vos missions et évolutions professionnelles

Le profil recherché

Nous recherchons un candidat pour le poste de Chaudronnier Soudeur(h/f).

Votre mission :

Préparer la fabrication des pièces : Consulter et lire le plan, préparer les pièces avant soudure et graver les repères sur étiquette.

Assembler les pièces :

Assembler et monter les pièces suivant le plan

Contrôler les pièces : dimensions, aspect visuel

Effectuer la soudure des pièces (MIG, TIG)

Vérifier l'état des pièces et la conformité par rapport au plan

Effectuer le repérage de la pièce : repère de l'OF, du client, de la pièce